

ATTESTAZIONE STATO DEI LUOGHI

Comune di Castel del Monte
Gent.mo Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Sandro Germano
Via Del Municipio, 1
67023 – L'Aquila (AQ)

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: VIA SOTTO LE MURA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, VIA DELLA MADONNELLA, VIA DELLA TRANSUMANZA.”, FINANZIATO CON IL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, SUB-MISURA A-4.4, INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE.

Cod. Univoco: A.4.5_AAQ066026_0647

CUP: C57H21008190001

VERBALE DI ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue, la sottoscritta in qualità di direttore dei lavori, visto l'art. 4 del D.M. 49/2018 avendo proceduto ad espletare tutte le verifiche previste da legge per accertare la corrispondenza del progetto alle attuali condizioni di fatto

CERTIFICA

- che le aree e gli immobili interessati dai lavori secondo gli elaborati progettuali sono accessibili;
- che, non vi sono impedimenti alla realizzabilità del progetto sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Il direttore dei lavori

